

PITANJE broj 6 : (nabavka broj 01-04-16-13-2167-2/10):

Da li je napravljena greška sa standardom "APAQ 160" ? U tački 18. iz Aneksa 2., "Softver mora implementirati NATO APAQ 180 standard, što je osnovni zahtjev bilo kojoj NATO članici zemalja (i bilo kojoj drugoj zemlji koja želi biti NATO član)".

ODGOVOR broj 6:

Napravljena je tehnička greška; umjesto riječi "APAQ 160" treba da piše riječ "AQAP 160"; o standardu NATO AQAP 160 može se više naći na web adresi <http://www.nato.int/docu/stanag/aqap160/aqap160-e.htm>.